


Schweißbereichsdiagramm
für einen unverzinkten Rest-
austenitstahl, (TRIP-Stahl)
HT 700 T



Schweißbereichsdiagramm
für einen feuerverzinkten Rest-
austenitstahl (TRIP- Stahl)
HT 700 T+Z

